

- **Limpiando Derrames**

Sigue tu plan de como actuar con los materiales tóxicos, según lo indica el departamento de bomberos local u otras autoridades de materiales tóxicos. Asegúrate que todos los empleados estén informados y capacitados para aplicar cada fase del plan.

Utiliza métodos secos para limpiar los derrames (barriendo, materiales absorbentes, etc.).



*“Mejorando el Ambiente, mejoramos nuestra calidad de vida”*



**Municipio Autónomo de Ponce**

Apartado 331709  
Ponce, PR 00733-1709  
Tel: (787) 259-2214  
Fax: (787) 259-2216  
E-mail: [www.visitponce.com](http://www.visitponce.com)



*PROGRAMA DE  
ESCORRENTIA PLUVIAL*

Prevenición de contaminación  
de escorrentía pluvial por el  
mantenimiento de auto



**Municipio Autónomo de Ponce**

Oficina de Permisos  
Área de Recursos Ambientales  
Tel: (787) 259-2214

# MANTENIMIENTO DE AUTOS



Aceite, grasa, anti-congelantes y otros líquidos tóxicos para el auto pueden llegar a los drenajes del Municipio Autónomo de Ponce y a sus cuerpos de agua.

**Sigue estas prácticas para prevenir la contaminación y proteger la salud pública.**

**Consejos de prevención para la contaminación del desagüe**



- **Limpiar Partes De Autos**

Limpia las partes de auto con un cepillo de alambres o usa un limpiador de hornos en vez de usar limpiadores líquidos. Arregla las perchas para secar y tablas de escurrir para que los líquidos sean dirigidos al lavadero o recipientes para guardar líquidos. No laves las partes de auto o herramientas en el estacionamiento, la marquesina o la calle.



- **Almacenando Desechos Peligrosos**

Mantén los desechos líquidos separados. Varios líquidos pueden ser reciclados por compañías que se especializan en desechos tóxicos si aún no están mezclados. Guarda y cubre todos los materiales dentro de un lugar para prevenir la contaminación del desagüe.



- **Desechos de Metal y Pulidos.**

Mantén un recipiente debajo de las máquinas de tornos o amoladoras para coleccionar desechos de metal. Envía los desechos de metal a un centro de reciclaje de metales.



- **Prevenir Derrames**

Utiliza recipientes para el goteo de líquidos. Usa limpiadores absorbentes en lugar de agua para limpiar el área de trabajo.

---

Mejores Prácticas de Manejo